



ÜBERPRÜFUNGS PROTOKOLL AUSZUG

Studentennummer 9898767
Name : Christian Kreisler
E-Mail : Chris.kreisler98@test.info
85 Heumarkt
Trier 65767
Vertrag von 17.01.2017 bis 17.01.2018

Einheit
Gebäude: Studentenwohnheim Campus Süd
Stock: Erdgeschoss
Einheit: Apartment 2
Zimmer: Schlafzimmer

Inspiziert durch : Stijn Vanneste
Am : Mittwoch, 17. Januar 2018

MÄNGEL

STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 2 / SCHLAFZIMMER

Aktion Zu streichen
Beobachtungsdatum 17.01.2018 140594

STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 2 / SCHLAFZIMMER / BASICS / BELEUCHTUNG

Beschreibung Lampe Schlafzimmer
kaput
Art Schaden
Aktion Zu ersetzen
Beobachtungsdatum 17.01.2018 140595



STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 2 / SCHLAFZIMMER / BASICS / WÄNDE

Art Markierungen
Aktion Zu streichen
Beobachtungsdatum 17.01.2018 140596



STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 2 / KITCHENETTE / EINRICHTUNG & DEKORATION / HERDPLATTEN

Art Schmutzig
Beobachtungsdatum 17.01.2018 140598



KLAUSELN

1. "Der Zweck dieser Inspektion vor Ort ist begrenzte, visuelle und auditive Beobachtungen der leicht durchzuführen zugängliche Bereiche der primären Struktur, mechanische und elektrische Systeme des Gebäudes und eine persönliche geben ob die Komponenten des Raumes die beabsichtigte Funktion erfüllenoder der Notwendigkeit einen sofortigen Reparatur. Dieser Bericht ist nicht alles umgreifend, noch soll es sein. Es ist sehr spezifisch in den Bereichen die vom Hausinspektor gemeldet werden. "
2. Diese Inspektion wird digital durchgeführt. Alle Bilder sind digital, Teil des Protokolls und können als Beweise verwendet werden.

UNTERSCHRIFTEN

Einheit

Gebäude: Studentenwohnheim Campus Süd
Stock: Erdgeschoss
Zimmer: Schlafzimmer
Einheit: Studentenwohnheim Campus Süd


Mieter

Christian Kreisler
85 Heumarkt
Trier 65767

Ausführender Inspektor

Stijn Vanneste

Unterschrift des Mieters



Unterschrift des Ausführender Inspektor

