



## ÜBERPRÜFUNGS PROTOKOLL KONTROLLE

Studentennummer 231435  
Name : Sabrina Müller  
E-Mail : S.mueller@testdorm.de  
64 Oberlandstr.  
Esslingen 76654  
Vertrag von 18.10.2017 bis 30.09.2018

Einheit  
Gebäude: Studentenwohnheim Campus Süd  
Stock: Erdgeschoss  
Einheit: Apartment 3  
Zimmer: Schlafzimmer

Inspiziert durch : Stijn Vanneste  
Am : Donnerstag, 18. Januar 2018

## MÄNGEL

### STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 3 / SCHLAFZIMMER

**Aktion** Zu reinigen  
**Beobachtungsdatum** 18.01.2018 140604

### STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 3 / SCHLAFZIMMER / BASICS / BODEN

**Art** Schmutzig  
**Beobachtungsdatum** 18.01.2018 140605



### STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 3 / KITCHENETTE

**Aktion** Zu reinigen  
**Beobachtungsdatum** 18.01.2018 140606

### STUDENTENWOHNHEIM CAMPUS SÜD · ERDGESCHOSS APARTMENT 3 / BADEZIMMER

**Aktion** Zu reinigen  
**Beobachtungsdatum** 18.01.2018 140607

## KLAUSELN

1. "Der Zweck dieser Inspektion vor Ort ist begrenzte, visuelle und auditive Beobachtungen der leicht durchzuführen zugängliche Bereiche der primären Struktur, mechanische und elektrische Systeme des Gebäudes und eine persönliche geben ob die Komponenten des Raumes die beabsichtigte Funktion erfüllenoder der Notwendigkeit einen sofortigen Reparatur. Dieser Bericht ist nicht alles umgreifend, noch soll es sein. Es ist sehr spezifisch in den Bereichen die vom Hausinspektor gemeldet werden. "
2. Diese Inspektion wird digital durchgeführt. Alle Bilder sind digital, Teil des Protokolls und können als Beweise verwendet werden.

## UNTERSCHRIFTEN

### Einheit

Gebäude: Studentenwohnheim Campus Süd  
Stock: Erdgeschoss  
Zimmer: Schlafzimmer  
Einheit: Studentenwohnheim Campus Süd


### Mieter

Sabrina Müller  
64 Oberlandstr.  
Esslingen 76654

### Ausführender Inspektor

Stijn Vanneste

### Unterschrift des Mieters



### Unterschrift des Ausführender Inspektor

